

Monitorovanie VÚ r. 2016 - OZ KOŠICE

Kod VÚ	Názov toku	Odberové miesto - názov	NEC	řm odfberu	Typ VÚ	Čiastkové povodie	Späťca povodia	Číslo skupiny VÚ	Reprezentatívne miesto	Hodnotenie stavu	Hodnotenie potenciálu	Hraničné VÚ - K1IV	ICPDR	Reporting pre EEA	Reportované skutočnosti	30.04.2016 - 31.03.2017 (Prevaldové monitorovanie)	Významné bodové zdroje znečistenia (§ 8 písm.c)	Významné ňdižne zdroje znečistenia (§ 8 písm.c)	V1HB (§ 8 písm.i)	§ 8 písm.h (VÚ do kt. sú vypísané priority a/ alebo Dlhodobé trendy (§ 8 písm.h)	Odvolenie kasskazenej seřm	Analýza PL/RL	Hydro-morfologické prvky	Pyroplanktón - stanovenie obsahu chlorofylu-a	Pyroplanktón - kvantitatívna a kvantitatívna analýza	Kval. a kvantitatívna analýza bakt. - ropiseřek	Kval. a kvantitatívna analýza beřekých bezstavovcov	Stanovenie makrořytov	Kvalitat. a kvantitatívna analýza bioserřotu, SI	Stanovenie pokřvnosti vláknitých bakterií a	Teplota vody	Teplota vzduchu	Rozpustený kyslík	Nasýtenie kyslíkom	BSK5	ChSK-Cr	Merná vodivosť (pri 25 °C)	Nerohpustené látky susneé pri 105°C	pH	Kyselinosomá neutralizačná kapacita (alkalita)	P-PO4	řosfor celkový	N-NH4	N-NO3	N-NO2	Čelkový dusík	DOC*			
SKB1002	VN VEJKÁ DOMAŠA	1	B356030		K123	Bodrog	KE ##	x	x	x			x	x	x		x				x			7	7	2*				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
SKB1003	VN ZEMPLINSKÁ ŠĚRAVA	ŠĚRAVA 1	B117040		K123	Bodrog	KE ##	x	x	x			x	x	x		x				x			7	7	2*			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
SKH1001	VN RUŽIN	VN RUŽIN 1	H117000		K222	Hornád	KE ##	x	x	x			x	x	x		x				x			7	7	2*			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SKH1001	VN RUŽIN	VN RUŽIN 2	H092010		K222	Hornád	KE ##	x	x				x	x	x		x				x			7	7				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Odber SVP, analýza VÚVH

Odber a analýza VÚVH

Odber a analýza SVP

* kukiel pakomárovitých (odber

