

Predbežný zoznam monitorovania vodných útvarov povrchových vôd na obdobie 2020 v časti vybrané biologické prvky kvality
Ichtyologické prieskumy pre hodnotenie efektivity nápravných a/alebo zmierňujúcich opatrení na spriechodňovanie vodných tokov

čiasťkové povodie	Kód VU	Typ	Názov VÚ	Názov priečnej stavby	rkm	EUCD_LO	SKCD_LO	výkon programu monitorovania povrchových vôd
M	SKM0006	P1S	Myjava	stupeň	26,500	SKMLO007	MLO007	ichtyologický prieskum
M	SKM0006	P1S	Myjava	hať	23,800	SKMLO008	MLO008	ichtyologický prieskum
M	SKM0008	P2M	Rudava	betónový stupeň	28,500	SKMLO012	MLO012	ichtyologický prieskum
V	SKV0026	V1(K3V)	Turiec_1	hať (Martin 1)	7,530	SKVLO019	VLO019	ichtyologický prieskum
V	SKV0027	V3(P1V)	Váh	priehradný múr VD Selice	44,9	SKVLO017	VLO017	ichtyologický prieskum
R	SKR0004	R1(K2V)	Hron	hať Zvolen	156,850	SKRLO016	RLO016	ichtyologický prieskum
R	SKR0004	R1(K2V)	Hron	kameno-betónový sklz pod haťou Zvolen	156,330	SKRLO017	RLO017	ichtyologický prieskum
R	SKR0005	R2(P1V)	Hron	hať VN Veľké Kozmálovce	73,400	SKRLO018	RLO018	ichtyologický prieskum
R	SKR0038	K3M	Osrblianka	stupeň (Osrblie)	6,200	SKRLO086	RLO086	ichtyologický prieskum
R	SKR0038	K3M	Osrblianka	stupeň (Hronec)	0,697	SKRLO085	RLO085	ichtyologický prieskum
R	SKR0038	K3M	Osrblianka	stupeň (Hronec)	0,532	SKRLO084	RLO084	ichtyologický prieskum
I	SKI0030	P1S	Štiavnica_2	hať Dudince	10,968	SKILO027	ILO027	ichtyologický prieskum
S	SKS0015	S(K2V)	Rimava	prah - vaková hať Pavlovce	24,984	SKSLO025	SLO025	ichtyologický prieskum
S	SKS0015	S(K2V)	Rimava	hať Jesenské	22,435	SKSLO026	SLO026	ichtyologický prieskum
S	SKS0015	S(K2V)	Rimava	hať Šimonovce	17,675	SKSLO027	SLO027	ichtyologický prieskum